

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0285-43	FECHA:	12/08/2024




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PORTON



Foto 7: REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO



Foto 8: Sustitución de Inodoros



Foto 9: Reparación de muro perimetral de block con tubo GH y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 10: Fabricación e Instalación de ventana-balcon de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

