

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0285-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 12: REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO



Foto 13: Sustitución de Inodoros



Foto 14: Reparación de muro perimetral de block con tubo GH y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 15: Fabricación e Instalación de ventana-balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

