



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Virginia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0291-43	FECHA:	21/02/2024



Reparacion de muro perimetral



Reparacion del sistema electrico



Sustitucion de accesorios de deposito de agua



Reparacion de cerco de alambre de puas




Sustitucion de lamina



Sustitucion de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 **E.O.R. 4.
Aldea Virginia**

Firma y sello del Presidente de la OPR

 **DIRECCIÓN
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Virginia
Morales, Izabal**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Virginia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0291-43	FECHA:	21/02/2024





Reparacion de losa de patio



Sustitucion de piso de torta de cemento




Sustitucion de estufa rural



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

