

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | MORALES        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VIRGINIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0291-43               | FECHA:                         | 3/7/2024       |



FOTO 1 SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



FOTO 1 SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                      | MUNICIPIO:                     | MORALES        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VIRGINIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0291-43               | FECHA:                         | 3/7/2024       |




FOTO 1 SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 4: SUSTITUCION DE CHIAPAS Y MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



Foto 5: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Foto 6: SUSTITUCION DE CERCO DE ALAMBRE DE PUAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

