

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIRGINIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0291-43	FECHA:	3/7/2024



FOTO 1 SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 4: SUSTITUCION DE CHIAPAS Y MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



Foto 5: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Foto 6: SUSTITUCION DE CERCO DE ALAMBRE DE PUAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

