



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Versión 1

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PIMIENTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0302-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de plafoneras, focos y cableado



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de estructura soporte de metal



Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: Reparación de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

