



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO EL CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0307-43	FECHA:	23/02/2024



1. Sustitucion por piso de granito



2. Sustitucion de pila por artesanal



3. Sustitucion por meson de concreto, para servir alimentos



4. Sustitucion de puerta y ventana de metal



5. Manteniminto de Muro Perimetral



6. Matenimiento de Servicios Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leticia Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPE



Salvador
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO EL CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0307-43	FECHA:	23/02/2024



7. Mantenimiento de banqueta



8. Mantenimiento Caja de Registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leovino Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Gustavo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

