



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Satélite
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0309-43	FECHA:	21/02/2024



Fotografía 1 Repello del muro



Fotografía 2 Reparación del sistema eléctrico



Fotografía 3 Limpieza de fosas sépticas



Fotografía 4 Mano de Obra Especializada



Fotografía 5 Sustitución de canal de PVC



Fotografía 6 sustitucion de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delsi Noheilia Cardona Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Satélite
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0309-43	FECHA:	21/02/2024



Fotografía 7 Sustitución del porton de metal



Fotografía 8 Pintura en exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delsi Uchelica Cardona Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

