



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GOBIERNO DE EL SALVADOR

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Izabal	MUNICIPIO	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea El Satélite
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0309-43	FECHA	5/05/2024



Fotografía 1 Repello del muro



Fotografía 2 Reparación del sistema eléctrico




Fotografía 3 Limpieza de fosas sépticas



Fotografía 4 Mano de Obra Especializada



Fotografía 5 Sustitucion de portones



Fotografía 6 sustitucion de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delsi Nohelia Cardona Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Secretaría de Educación Pública

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Satélite
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0309-43	FECHA:	5/05/2024



Fotografía 7 Pintura de Exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Nohelia Cardona Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

