



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PSA-ETG
Vers 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Izabal	MUNICIPIO	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea El Satélite
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0309-43	FECHA	31/05/2024




Fotografía 1 Repello del muro




Fotografía 2 Reparación del sistema eléctrico



Fotografía 3 Limpieza de fosas sépticas



Fotografía 4 Mano de Obra Especializada



Fotografía 5 Sustitución de portones



Fotografía 6 sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotografías.

Delsi Nohelia Cardona López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Satélite
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0309-43	FECHA:	31/05/2024



Fotografía 7 Pintura de Exteriores

Adición: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Lisi Nohelia Cardona Lopez
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

