



Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Sor Juana Inés de La Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Séneca, Morales Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0314-43	FECHA:	



Foto1: Tubería



Foto 2: Sustitución de lamina en aula



Foto 3: Instalación de cableado



Foto 4: Remozado en cocina



Foto 5: Reparación de entrada a la escuela



Foto 6: Sustitución de vidrios rotos por nuevos vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

