



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRES PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0317-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Sustrucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustrucion de puertas



Foto 3: sustrucion de porton de metal



Foto 4: sustrucion de torta de cemento



Foto 5: sustrucion de inodoro



Foto 6: reparacion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Santos Ramirez M...
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

