



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRES PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0317-43	FECHA:	28/05/2024



Foto1: Sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitucion de puertas



Foto 3: sustitucion de porton de metal



Foto 4: sustitucion de torta de cemento



Foto 5: sustitucion de inodoro



Foto 6: reparacion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Ramirez Neja

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

