



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Izabal	MUNICIPIO	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San Francisco Milla 45
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18 - 04 - 0318 - 43	FECHA	21/02/2024



SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS ' SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




SUSTITUCION DE INODOROS - LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA - SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1700 LT. - SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA



SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES - SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



SUSTITUCION DE PLAFONERAS- SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES- SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES- SUSTITUCION DE FLIPONES- SUSTITUCION DE TABLERO DE FLIPONES- REPARACION



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL- SUSTITUCION DE PUERTA- REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO- SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público