



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	Izabal	MUNICIPIO	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San Francisco Mila 45
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18 - 04 - 0318 - 43	FECHA:	21/02/2024



SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS - SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCION DE INODOROS - LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA - SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1700 LT. - SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA



SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES - SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



SUSTITUCION DE PLAFONERAS- SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES- SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES- SUSTITUCION DE FLIPONES- SUSTITUCION DE TABLERO DE FLIPONES- REPARACION



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL- SUSTITUCION DE PUERTA- REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO- SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público