



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CUCHARAS, ALDEA NAVAJOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0319-43	FECHA:	



Foto 1: Reparación de cocina, estructura del techo.




Foto 2: Reparación de piso de la cocina.



Foto 3: Cambio de estructura de madera por metal y lamina.



Foto 4: Sustitución de puertas de metal.



Foto 5: Sustitución de estructura de madera por metal.



Foto 6: Elevación de estructura para unir laminaas de ambos lados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público