

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0322-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA METALICA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIO



Foto 4: SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE DEPOSITO DE AGUA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

