

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. PASTOR APEN HERNANDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VEGONA JUYAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0330-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA POR ALUZING CAL 26



Foto 2: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL CON MALLA GLAVANIZADA




Foto 3: SUSTITUCION DE UNA PUERTA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

