

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. PROF. PASTOR APEN HERNANDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VEGONA JUYAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0330-43	FECHA:	28/11/2024



1. SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZING CAL. 26 27M2



2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL, 27 M2



3. PUERTAS DE METAL, SUSTITUCION DE UNA PUERTA DE METAL



4. VENTANAS. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL CON MALLA GALVANIZADA



5. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



6. REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

