



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0340-43	FECHA:	07/06/2024



sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzine calibre 26



sustitución de estructura de soporte de metal por metal



mantenimiento de estructura (lijado de soporte de metal por metal, sustitución de puerta



sustitución de vidrios



Reparación de bajada de agua pluvial. Tubo PVC "3"



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Brenda Interiano Amador
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0340-43	FECHA:	07/06/2024



Mantenimiento a estructura, lijado cambio de tubo, cepillado sujecciones de pintura a puertas servicios sanitarios



Sustitución de accesorios inodoros contra llave, tubo de abasto. Sustitución de tapadera sanitario. Sustitución inodoro



Mantenimiento a portones de metal



Sustitución de llave de chorro



Sustitución de focos ahorradores



Sustitución de plafonera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Brenda Interiano Amador

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0340-43	FECHA:	07/06/2024



Sustitución Interruptores Simples



Sustitución de tomacorriente dobles, Sustitución de Flipones



Reparación de cableado electrico. Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios.



Sustitución de deposito de agua 2500 litros



Sustitución de bomba de agua



reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Brenda Interiano Amador

Firma y sello del Presidente de la OPE



Rafael C. H.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0340-43	FECHA:	07/06/2024



reparacion de cerco de puas



Sustitución de plancha de metal



Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Brenda Interiano Amador

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

