



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DARMOUTH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-0345-43	FECHA:	2/22/2024



FOTO 1. Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura). Sustitución de chapa.



FOTO 2. Sustitución de puerta



FOTO 3. Sustitución de piso de torta de concreto



FOTO 4. Sustitución de piso de torta de concreto



FOTO 5. sustitución de piso de torta de concreto



FOTO 6. Pintura en muros externos e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DARMOUTH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-0345-43	FECHA:	2/22/2024



FOTO 7. Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 8. Reparación de planchas de concreto de patio.



FOTO 9. Reparación de planchas de concreto de patio.



FOTO 10. Sustitución de focos ahorradores



FOTO 11. Sustitución de plafoneras, sustitución de interruptores simples, sustitución de interruptores dobles, sustitución de tomacorrientes dobles.



FOTO 12. Reparación de cableado eléctrico. Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DARMOUTH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1804-0345-43	FECHA:	2/22/2024



FOTO 13. Mantenimiento a estufa rural



FOTO 14. Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



FOTO 15. Instalación de azulejo en estufa rural.



FOTO 16. Aplicación de repello de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

