



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA DE LA SIERRA, MORALES, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0348-43	FECHA:	



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA EN COCINA




SUSTITUCIÓN DE PORTÓN ENTRADA PRINCIPAL




SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO GRANITO



PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y LÁMINA



SUSTITUCIÓN DE PILAS, GRIFOS Y PLANCHA



SUSTITUCIÓN DE PISO RUSTICO, CERÁMICA Y MEZON EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

