



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE IZABAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ROSARIO EL CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0350-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Sustrucion de Porton



Foto 2: Mantenimiento de migitorio, azulejo nuevo



Foto 3: Mantenimiento de agua fluviales

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Amcena Guzmán Morales

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

