



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ROSARIO EL CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0350-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Mantenimiento de puerta de bodega



Foto 2: Sustitución de Porton



Foto 3: Mantenimiento de Caja de registro



Foto 4: Mantenimiento de puertas de Baño y sustitución de azulejo en migitorio



Foto 5: Mantenimiento de Torta de concreto



Foto 6: Mantenimiento de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Aulicena Guevara

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ROSARIO EL CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0350-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 7: Mantenimiento de Estructura y lamina



Foto 8: Mantenimiento de agua fluviales


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--