



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIALRURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA TERMINAL, ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0386-43	FECHA:	27/05/2024



sustitucion e instalacion de lamina con estructura de metal



sussssssssssttustitucion de puertas de metal



soporte de metal



mantenimiento a balcones y puertas de metal



sustitucion de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Celia Ofelia Garcia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

