



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                            |                                |                                        |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                     | MUNICIPIO:                     | MORALES                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIALRURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA TERMINAL, ALDEA LOS CERRITOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0386-43              | FECHA:                         | 30/05/2024                             |



sustitucion de lamina con estructura de metal



sustitucion de puertas de metal



foto 3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



mantenimiento a balcones de metal



sustitucion de porton de metal



sustitucion e instalacion de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Celia Orelia García Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

