



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Izabal	MUNICIPIO	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Darmouth
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-1971-43	FECHA:	7/06/2024



Foto 1: Fundición de bases del área de cocina



Foto 2: Construcción de paredes de cocina



Foto 3: Levantamiento de paredes del área de cocina



Foto 4: Instalación de ventanas con balcones e instalación de Pila



Foto 5: Nivelación para posteriormente fundir piso de concreto en área de cocina



Foto 6: Aplicación de pintura anticorrosiva en costanera para techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zaida Hanna Ramírez

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

