



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                                   | MUNICIPIO:                     | MORALES             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | IZABAL              |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-2741-42                            | FECHA:                         | 03 de junio de 2024 |



Foto 1: Parte de enfrente de la cocina



Foto 2: Área de la pila



Foto 3: Piso en remoción



Foto 4: Piso actual



Foto 5: Hornillas en remoción



Foto 6: Hornillas en remoción

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

