



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM. "LIC. RUBÉN ALVARENGA COTO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3091-43	FECHA:	30/05/2024



Foto1: Proceso de Culminación de Muro Perimetral.



Foto 2: Proceso de Culminación de Muro Perimetral.



Foto 3: Proceso de Culminación de Muro Perimetral.



Foto 4: Proceso de Culminación de Muro Perimetral.



Foto 5: Sustitución de Puerta de Baño





Foto 6: Sustitución de Puerta de Baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

