



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM. "LIC. RUBÉN ALVARENGA COTO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3091-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 6: Instalación de la puerta de Baño




Foto 7. Instalación de la puerta de Baño



Foto 8. Sustitución de chapa de puerta de la Dirección




Foto 9. Sustitución de chapa de puerta de la Dirección



Foto 10. Sustitución de chapa de puerta de la Dirección

Foto 11.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM. "LIC. RUBÉN ALVARENGA COTO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3091-43	FECHA:	30/05/2024



Foto1: Inicio Intermedio Culminado



Foto 2: Inicio Intermedio Culminado



Foto 3: Inicio Intermedio Culminado



Foto 4: Inicio Intermedio Culminado




Foto 5: Inicio Intermedio Culminado




Foto 6: Inicio Intermedio Culminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

