



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0300-43	FECHA:	25/10/2024



FOTO 6: TECHO MAL ESTADO



FOTO 7: SUSTITUCION DE COSTANERAS




FOTO 8: SUSTITUCION DE PUERTAS




FOTO 9: SUSTITUCION DE BALCONES



FOTO 10: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

