



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0300-43	FECHA:	27/10/2024



FOTO 11: TECHO EN MAL ESTADO



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE COSTANERAS




FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE BALCONES



FOTO 15: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

