



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo León, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0018-43	FECHA:	22/02/2024



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc 26



2.1 Sustitución soporte metal por metal



4.1 sustitución de plancha de metal



5.1 Sustitucion puerta de metal




6.1 Sustitucion de balcones



7.1 Reparación de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE



POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo León, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0018-43	FECHA:	22/02/2024



8.1 Reparación de de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

