



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio Nuevo León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo León, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0018-43	FECHA:	15/10/2024



1.1 Sustitución de Lámina por lámina troquelada aluzinc 26



2.1 Sustitución de soporte de metal por metal



4.1 Sustitución de plancha de metal



5.1 Sustitución de puerta de metal



6.1 Sustitución de Balcones



7.1 Reparación de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio Nuevo León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo León, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0018-43	FECHA:	15/10/2024



6.1 Reparación de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

