



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS CHORROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHORROS, LOS AMATES, IZABAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0021-43	FECHA:	30/08/2024



Cubierta de lámina y sustitución de lámina troquelada



Estructura de techo de metal por metal



Estructura de techo de madera por metal.



sustitución de vidrios y mantenimiento a estructura de metal



Sustitución de torta de concreto por cerámico



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS CHORROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHORROS, LOS AMATES, IZABAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0021-43	FECHA:	30/08/2024



Sustitución de inodoros



Reparación de drenaje, aguas negras



Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aracida Rocio Ramirez Guillen

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

