



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Izabal                      | MUNICIPIO:                     | Los Amates            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Puebla II     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-05-0048-43               | FECHA:                         | 22 de febrero de 2024 |




1. Daño en las columnas del cerco / muro perimetral.



2. Daño por sectores en el cerco / muro perimetral.



3. Deterioro de Sistema eléctrico.



4. Daños en el sistema de toma de corriente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CDP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

