

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FILO DE MOJANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0113-45	FECHA:	5/10/2024



Sustitución lámina troquelada de zinc



Techo



VENTANAS



Inodoro



Sustitución de piso



Puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo Perez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FILO DE MOJANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0113-45	FECHA:	5/10/2024



PUERTA MODULO



MURO PERIMETRAL



Sustitución de estructura de soporte de madera por meral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo Perez Romero

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

