



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0384-43	FECHA:	26 de abril del 2024



Foto 1. Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2. Sustitucion de estructura de soporte de matal por metal



Foto 3. Sustitucion de canales pvc por pvc y bajadas de agua pluvial



Foto 4. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5. sustitucionde tuberia pvc libea principal de aguas negras




Foto 6. Sustitucion de lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0384-43	FECHA:	26 de abril del 2024



Foto 7. Sustitucion de plafonera



Foto 8. Sustitucion de interruptores



Foto 9. sustitucionde tomacorriente doble



Foto 10. Sustitucion de flipones



Foto 11. Sustitucion de tablero



Foto 12. Sustitucion de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público