



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0384-43	FECHA:	23 de julio de 2024



Foto 1. Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2. Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3. Sustitucion de canales pvc por pvc y bajadas de agua pluvial



Foto 4. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto5. Sustitucion de tuberia pvc linea principal de aguas negras



Foto 6. Sustitucion de lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0384-43	FECHA:	6 de agosto de 2024



Foto 7. Sustitucion de plafonera



Foto 8. Sustitucion de interruptores



Foto 9. sustitucionde tomacorriente doble




Foto 10. Sustitucion de flipones



Foto 11. Sustitucion de tablero




Foto 12. Sustitucion de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0384-43	FECHA:	6 de agosto de 2024



Foto 13. Sustitución de ducto y sus accesorios



Foto 14. Sustitución de balcones y ventana



Foto 15. Sustitución de puerta de metal en módulos




Foto 16. Repello en muros y paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

