



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0384-43	FECHA:	22 de agosto de 2024



Foto 1. Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 2. Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3. Sustitución de canales pvc por pvc y bajadas de agua pluvial



Foto 4. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5. Sustitución de tubería pvc línea principal de aguas negras




Foto 6. Sustitución de lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0384-43	FECHA:	22 de agosto de 2024




Foto 7. Sustitución de plafonera



Foto 8. Sustitución de interruptores



Foto 9. sustitución de tomacorriente doble



Foto 10. Sustitución de flujos



Foto 11. Sustitución de tablero



Foto 12. Sustitución de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0384-43	FECHA:	22 de agosto de 2024



Foto 13. Sustitución de ducto y sus accesorios




Foto 14. Sustitución de balcones y ventana




Foto 15. Sustitución de puerta de metal en módulos



Foto 16. Repello en muros y paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

