

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0386-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina aluzinc



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustrucción de inodoros



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

