



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0395-43	FECHA:	26/12/2024



Foto 1. Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 2. Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3. Sustitución de Ventanas de madera por metal




Foto 4 Reparación de cuneta de concreto



Foto 5. Reparación de banquetas de concreto



Foto 6. Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0395-43	FECHA:	26/12/2024



Foto No. 7 Reparación o sustitución de azulejos



Foto No. 8. Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto No.9. Sustitución de Lámparas tipo Led



Foto No. 10. Sustitución de ducto eléctrico más accesorios



Foto No. 11. Sustitución de depósito de agua 1100 lt.



Foto No. 12. Sustitución de bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público