



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHAPULCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAPULCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0427-43	FECHA:	2/09/2024



BAÑOS YA INSTALADOS, PUERTAS DE BAÑOS REMOZADAS



LAVAMANOS NUEVOS INSTALADOS



SISTEMA ELÉCTRICO NUEVO Y BOMBILLAS INSTALADAS



ESTRUCTURA DE COSTANERA Y LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



TOACORRIENTES NUEVOS INSTALADOS



MALLA DE SERCA INSTALADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Costa Rica

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHAPULCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAPULCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0427-43	FECHA:	2/09/2024



CANALETES NUEVOS INSTALADOS



SISTEMA DE AGUA PLUVIAL COMPLETA E INSTALADA



REPARACIÓN Y PINTURA EN PORTÓN



MURO INTERIOR Y EXTERIOR YA CON MANTENIMIENTO



MALLA DE MURO REPARADA



SISTEMA ELÉCTRICO INSTALADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

