

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Polvorín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0441-43	FECHA:	24/07/2024



Instalación de estructura de metal, para la sustitución de lámina troquelada.



mantenimiento a balcones de metal.



desinstalación de las puertas de metal de sanitarios para su lijado, cepillado, aplicación de pintura.



traslado de pilas de dos lavaderos, para la sustitución en cocina



preparación y repello de muros para aplicación de la pintura en muros interiores y exteriores



desinstalación de estructura de soporte de metal, (galera frente a aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Polvorín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0441-43	FECHA:	13/09/2024



Desinstalación de sanitarios.



traslado de pila para instalarla frente a sanitarios.



reparación de terraza de sanitarios.

Reparación de cocina

Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la QAR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
