

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Polvorín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0441-43	FECHA:	



sustitución de lámina troquelada y estructura de metal (cocina)



mantenimiento a balcones de metal.m



mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura) puertas de sanitarios.



sustitución de pila de dos lavaderos (cocina)



pintura en muros exteriores e interiores.



sustitución de estructura de soporte de metal y lámina troquelada. (galera frente a aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Polvorín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0441-43	FECHA:	




sanitario instalado con sus accesorios.



reparación de terraza y construcción de galera frente a terraza de sanitarios. (acta No. 17-2024)




instalación de pila de dos lavaderos frente a sanitarios.



sustitución de pila de dos lavaderos (cocina)




pintura en muros exteriores e interiores.



sustitución de estructura de soporte de metal y lámina troquelada. (galera frente a aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---