



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0454-43	FECHA:	14/06/2024



CUBIERTA DE LAMINA



ESTRUCTURA DE TECHO



SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



REPARACION DE COCINA



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ervin Perez Escalante

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

