



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN FRANCISCO, LOS AMATES, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0536-42	FECHA:	26/04/2024



Estructura metálica laminada totalmente segura y terminada la cual da comodidad al estudiante en su estancia en el centro educativo



Estructura a base de costaneras de Hierro, seguras y confiables



Vista del Muro Perimetral del establecimiento terminado totalmente, un muro que cumple en su totalidad con la seguridad que brinda a las instalaciones educativas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPFE.O.D.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

