



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ELPOLVORÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1890-42	FECHA:	26/04/24



SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PISO




SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



REPARACIÓN RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del COP
PAIN-PAIN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION PAIN



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ELPOLVORÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1890-42	FECHA:	26/04/24



REPARACIÓN DE CERCO DE ALAMBRE DE PÚA



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPÓSITOS DE AGUA



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

