



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ELPOLVORÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1890-42	FECHA:	8/10/24



SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PISO



SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



REPARACIÓN RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRALPAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ELPOLVORÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1890-42	FECHA:	8/10/24



REPARACIÓN DE CERCO DE ALAMBRE DE PÚA



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPÓSITOS DE AGUA




SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS




PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



LOSA DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

