



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1958-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 2: SUSTITUCION DE PORTON DE LA ENTRADA PRINCIPAL



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON MALLA GALVANIZADA Y TUBO HG, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 4: INSTALACION DE DEPOSITO PARA AGUA



Foto 5: REPARACION E INSTALACION DE AZULEJO EN PILA

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

